


1. You should do the following operation, then the screen can be upload.


1- برای اینکه نمایشگر شما بعد از دانلود برنامه قابلیت Upload را داشته باشد، در هنگام برنامه نویسی و محیط نرم افزاری اقدامات زیر را انجام دهید:

"Tool" -> "Option"



2. Hook before "upload".

2- گزینه ی Upload را انتخاب کنید. برای گذاشتن Password می توانید از گزینه Encrypt استفاده کنید.



3. Only hooked before upload, then the screen can be upload.

3- فقط برنامه هایی که گزینه Upload در آنها تیک خورده است قابلیت Upload را دارند.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.